

村外では

写真提供：東海村自然調査団員 國府田 克彦



河原子南



河原子南



水木大沼間



会瀬漁港

写真提供：東海村福祉部長 菅野 博



会瀬湾被害



接岸できない埠頭：コンクリートが大きく割れ、接岸部分が沈み込んでしまった埠頭＝日立港第四埠頭付近