

通学路交通安全プログラム 対策一覧表【舟石川小学校】

学校名	点検年度	年度番号	点検路線	住所・箇所	路線状況	対策報告	対策主体	対策状況	対策年	対策月
05舟石川小	H24	1	0101号線	船場718番地先	交通量の多い道路を横断する際、信号機が無い	立哨見守り活動の実施	学校	対策済	H25	3
05舟石川小	H24	1	0101号線	船場718番地先	交通量の多い道路を横断する際、信号機が無い	信号機の移設	警察	対策済	H25	3
05舟石川小	H24	2	0102号線	舟石川689番地先	多くの児童が信号待ちをする横断歩道	立哨見守り活動の実施	学校	対策済	H26	3
05舟石川小	H24	2	0102号線	舟石川689番地先	多くの児童が信号待ちをする横断歩道	ガードレールの設置、信号機設定変更	警察	対策済	H26	3
05舟石川小	H24	3	0102号線	舟石川駅西4-4-1付近	見通しの悪い交差点	カーブミラーの設置	警察	対策済	H25	1
05舟石川小	H27	1	県道62号常陸那珂港山方線（原研通り）	石神外宿2452-20付近	車の通行量が多く、通勤時間帯はスピードも出しているため危険を感じる	信号機の設置は難しいため、通学路を変更した	学校	対策済	H28	3
05舟石川小	H27	2	2254号線	舟石川433-5付近	住宅が建ち、車やバイクや自転車が多く利用している登下校時に郵便配達バイクが通ることが多く危険が指摘された	児童に注意喚起する	学校	対策済	H28	3
05舟石川小	H28	1	0105号線 2574号線	舟石川337-1付近	児童が横断歩道を渡って登校しているが、朝の通勤時間帯は交通量も多いため、危険を感じる	保護者、学校による立哨指導を続ける	学校	対策済	H28	10
05舟石川小	H28	2	0105号線 2190号線	舟石川駅西4-9-16付近	変則的な交差点で、横道から出てくる車も多い	横断歩道の引きなおし	警察	対策済	H30	3
05舟石川小	H28	2	0105号線 2190号線	舟石川駅西4-9-16付近	変則的な交差点で、横道から出てくる車も多い	保護者、学校による立哨指導を続ける	学校	対策済	H28	10
05舟石川小	H29	1	2267号線	船場558番地先	踏切付近の道幅が狭く、交通量も多いため、危険を感じる	学校にて立哨指導を続ける	学校	対策済	H29	4
05舟石川小	H29	2	2247号線	船場362番地付近	道幅が狭く、交通量も多いため、危険を感じる	学校にて立哨指導を続ける	学校	対策済	H29	4
05舟石川小	H29	2	2247号線	船場362番地付近	道幅が狭く、交通量も多いため、危険を感じる	路面整備、外側線の引きなおしを検討	都市整備課	対策済	H29	8
05舟石川小	H29	2	2247号線	船場362番地付近	道幅が狭く、交通量も多いため、危険を感じる	止まれ標示の引きなおし	警察	対策済	H29	12
05舟石川小	H30	1	2247号線 2267号線	須和間踏切	踏切の幅員が狭く、歩道もない上、朝の交通量も多い。	踏切に歩道を設置 （追記：令和3年2月歩道設置工事完成）	都市整備課	対策済	R3	2
05舟石川小	H30	2	2245号線 2247号線	船場362番地付近	道幅が狭く、交通量も多いため、危険を感じる。	学校での指導・周知を続ける	学校	対策済	H30	-

通学路交通安全プログラム 対策一覧表【舟石川小学校】

学校名	点検年度	年度番号	点検路線	住所・箇所	路線状況	対策報告	対策主体	対策状況	対策年	対策月
05舟石川小	H30	3	0102号線	舟石川715-7番地付近	多人数の児童が一斉に横断歩道を渡るため民家の塀の前で車道にはみ出し、危険	交差点のスクランブル化の検討 ⇒検討の結果、スクランブル化は実施せず注意喚起を継続	警察	対策済	-	-
05舟石川小	H30	4	2254号線	船場732番地付近	道路両側にグリーンベルトがあるが、歩道も狭く、枝が道路にかかっている部分もあり、生徒が両側を歩くと広がってしまうため危険	片側だけ通行するよう児童に指導	学校	対策済	H30	-
05舟石川小	H30	5	2267号線	船場558 - 6	人氣が少なく不審者等の出現時に助けを求めにくい。声かけ事案もかつて発生している。	児童・保護者への注意喚起を徹底	学校	対策済	H30	-
05舟石川小	H30	5	2267号線	船場558 - 6	人氣が少なく不審者等の出現時に助けを求めにくい。声かけ事案もかつて発生している。	地域ボランティア等への情報提供 防犯教育指導員によるパトロールを実施	環境政策課	対策済	H30	11
05舟石川小	H30	6	0107号線	富士神社入り口	路肩に停車している車が多数あり。枝が伸びており薄暗い。	枝木の剪定依頼	都市整備課	対策済	H31	3
05舟石川小	H30	6	0107号線	富士神社入り口	路肩に停車している車が多数あり。枝が伸びており薄暗い。	地域ボランティア等への情報提供 防犯教育指導員によるパトロールを実施	環境政策課	対策済	H30	11
05舟石川小	R1	1	0105号線	舟石川395-2付近	交差点の接続が変則。	児童への注意喚起の徹底	学校	対策済	R1	-
05舟石川小	R2	1		大字舟石川426及び669付近の交差点	墓地の塀が、特に低学年児童の視界を遮り、交差点への自動車の進入が見えにくい。また、ミラーはあるものの、見えにくさもあり、交通面での危険が考えられる。	・ポストコーン（側面に「歩行者注意」の文字を入れる）設置の検討 ・つまづく恐れがあるため、路面の反射紙（3箇所）の撤去	都市整備課	対策済	R2	10
05舟石川小	R2	2		大字船場 7 3 0 付近	道幅が狭い上に、道路脇の樹木の枝が道路上にまでせり出しているため、風の強いときには特に危険が考えられる。	・側溝蓋を覆っている草木の剪定を依頼	都市整備課	対策済	R2	12
05舟石川小	R2	3		大字舟石川 5 9 4 - 2 付近	道幅が狭い上に、樹木の枝が生い茂り、特に冬場はすぐに暗くなってしまう、防犯上の危険が考えられる。	・樹木の剪定を依頼	都市整備課	対策済	R2	11
05舟石川小	R3	1	0107号線	舟石川594-2付近	樹木の枝が生い茂り、特に冬場はすぐに暗くなってしまう。また、路上駐車も多く見られる。	樹木の剪定を依頼 ⇒検討の結果、一部の街路樹を伐採	都市整備課	対策済	R3	10
05舟石川小	R3	1	0107号線	舟石川594-2付近	樹木の枝が生い茂り、特に冬場はすぐに暗くなってしまう。また、路上駐車も多く見られる。	パトロールの強化	警察	対策済	R3	12
05舟石川小	R3	2	2067号線	舟石川584付近	街路灯がないため、冬場特に暗くなる。	見守りの継続や児童への安全指導を実施する	学校	対策済	R3	-
05舟石川小	R3	3		舟石川小入口交差点	車通りの多い交差点で、歩道に横断待ちの児童が滞留している。	ボラードの設置を検討する ⇒検討の結果、車止めを設置	都市整備課	対策済	R4	2