

通学路交通安全プログラム 対策一覧表【中丸小学校】

学校名	点検年度	年度番号	点検路線	住所・箇所	路線状況	対策報告	対策主体	対策状況	対策年	対策月
03中丸小	H24	1	0105号線	村松2125番地先	多くの児童が信号待ちをする横断歩道。	ガードレールの設置	都市整備課	対策済	H26	3
03中丸小	H24	1	0105号線	村松2125番地先	多くの児童が信号待ちをする横断歩道。	立哨見守り活動の実施	学校	対策済	H26	3
03中丸小	H24	2	2348号線	村松2124番地先	道路幅員が狭いカーブした坂道。	安全啓発看板設置	都市整備課	対策済	H26	3
03中丸小	H24	2	2348号線	村松2124番地先	道路幅員が狭いカーブした坂道。	立哨見守り活動の実施	学校	対策済	H26	3
03中丸小	H24	3	2305号線	村松2124番地先	道路脇の用水路に蓋がかかっている。	学校南側階段が使用不可のため、また死角となるため登下校の通行不可	学校	対策済	H25	8
03中丸小	H27	1	2425号線	須和間735	一部ガードレールがあるが凍結部分があり、蛇行しているため、更なるガードレールの設置が出来ないか。	カーブの外側へのガードレール設置を検討する	都市整備課	対策未定	-	-
03中丸小	H27	2	2348号線 2301号線	村松2124	路側帯の線のペイントが消えかけているまた、東海高校側も新しくペイント出来ないか。	路面表示の明確化	都市整備課	対策済	H28	8
03中丸小	H28	1	0105号線(駆上り線)	村松2124	歩道にある街路樹の枝が伸び、それを避ける自転車と通学する児童が接触する危険がある。	木の剪定	都市整備課	対策済	H29	9
03中丸小	H28	1	0105号線(駆上り線)	村松2124	歩道にある街路樹の枝が伸び、それを避ける自転車と通学する児童が接触する危険がある。	登下校時の指導	学校	対策済	H29	5
03中丸小	H28	2	2425号線 0202号線	須和間1290	樹が歩道まで覆い被さり、見通しが悪い。	木の剪定を所有者へ依頼	都市整備課	対策済	R3	6
03中丸小	H29	1	0103号線	須和間2003	新通学路として予定されている場所である交通量が多いが、信号機がないため危険である。	道路開通に向け、信号の設置を要望 (追記：令和3年2月に信号機供用開始)	警察	対策済	R3	2
03中丸小	H29	2	0103号線 2300号線	大字村松771-1	新通学路として予定されている場所である横断歩道を設置して欲しい。	学校から保護者へ歩道及び横断歩道を利用した通学路を提案	学校	対策済	H29	4
03中丸小	H29	2	0103号線 2300号線	大字村松771-1	新通学路として予定されている場所である横断歩道を設置して欲しい。	横断歩道の設置を要望	警察	対策済	H31	3
03中丸小	H30	1	0103号線	須和間2003近辺	車の交通量が多いが、見通しが悪いうえに信号機がないため危険である。	信号はひたちなか方面への道路が開通してから交通量調査等を行い、設置となる (追記：令和3年2月に信号機供用開始)	警察	対策済	R3	2
03中丸小	H30	2	2425号線	須和間1290	樹木が歩道・車道までかかり、見通しが悪く危険である。また、冬季は歩道が全面凍結してしまう。	冬季は日陰を避け、日のあたる反対側の道路を通るよう指導	学校	対策済	H30	-
03中丸小	H30	3	2348号線	須和間1253	両側に木が生い茂り、昼間でも薄暗い。付近に住宅がなく、不審者に遭遇した場合、避難場所がない。	歩道にかかっている枝木の剪定を依頼	都市整備課	対策済	R3	6

通学路交通安全プログラム 対策一覧表【中丸小学校】

学校名	点検年度	年度番号	点検路線	住所・箇所	路線状況	対策報告	対策主体	対策状況	対策年	対策月
03中丸小	H30	3	2348号線	須和間1253	両側に木が生い茂り、屋間でも薄暗い。付近に住宅がなく、不審者に遭遇した場合、避難場所がない。	地域ボランティア等への情報提供 防犯教育指導員によるパトロールを実施	環境政策課	対策済	H30	11
03中丸小	H30	4	2348号線	須和間1253	うっそうとした林が広がり、伐採された木材が積み重ねられた状態のままである。子どもが遊び場になっているという情報もあり、ケガの危険もある。	立ち入らないよう児童へ指導	学校	対策済	H30	-
03中丸小	H30	4	2348号線	須和間1253	うっそうとした林が広がり、伐採された木材が積み重ねられた状態のままである。子どもが遊び場になっているという情報もあり、ケガの危険もある。	地域ボランティア等への情報提供 防犯教育指導員によるパトロールを実施	環境政策課	対策済	H30	11
03中丸小	R1	1	0103号線	フローレスタインフォメーション付近の交差点	車通りも多く、一時停止をせずに通過する車も多い。信号もないため、登下校の際横断歩道を渡るのが大変危険である。	信号の設置を申請中 (追記：令和3年2月に信号機供用開始)	警察	対策済	R3	2
03中丸小	R1	2	2348号線	須和間十字路より北方面	両側が山で木が生い茂り人通りが少ない。街灯も少なく不審者の出没が心配される。歩道に枝が伸びてきて、傘を差すとぶつかるところがある。	横断歩道の塗りなおし	警察	対策済	R2	3
03中丸小	R1	2	2348号線	須和間十字路より北方面	両側が山で木が生い茂り人通りが少ない。街灯も少なく不審者の出没が心配される。歩道に枝が伸びてきて、傘を差すとぶつかるところがある。	枝木の伐採を依頼	都市整備課	対策済	R3	6
03中丸小	R2	1		村松2039付近	両側に木が生い茂り日光を遮っている。	・樹木の剪定を依頼 ・側溝蓋の清掃	都市整備課	対策済	R2	10
03中丸小	R2	2		須和間北交差点	元々交通量の多い交差点であるが、新しい道路が開通し一層交通量が多くなり、事故が起きやすい。	交差点へのガードレール、ポールを設置を検討 ⇒検討の結果、車止めを設置	都市整備課	対策済	R3	2
03中丸小	R2	3		フローレスタ須和間交差点	新しい道路が開通し一層交通量が多くなり、一時停止をせずに通過する車も多い。信号がないため、登下校の際横断歩道を渡るのが大変危険である。	・信号設置が決定済み (追記：令和3年2月に信号機供用開始)	警察	対策済	R3	2
03中丸小	R2	4		須和間十字路より北方面	以前にカーブミラーを撤去したところにオレンジポールを5本ほど設置してほしい。	アローマークなど路面標示の塗りなおし カーブ箇所へのポストコーン設置を検討 ⇒検討の結果、ポストコーンを設置	都市整備課	対策済	R2	10
03中丸小	R3	1	2318号線	村松2039付近	路側帯に頭上の木が張り出している。昼でも薄暗い。	樹木の剪定を依頼	都市整備課	対策済	R3	6
03中丸小	R3	2	0103号線	須和間配水場入り口近く	側溝の蓋が外れていることがある。	側溝内にあった水道管が原因のため水道課にて対応済	その他	対策済	R3	7