

通学路交通安全プログラム 対策一覧表【白方小学校】

学校名	点検年度	年度番号	点検路線	住所・箇所	路線状況	対策報告	対策主体	対策状況	対策年	対策月
01白方小	H24	1	1277号線	白方549番地先	道幅が狭く、通学時間帯に通行する車両がある。	交通安全啓発のぼり旗4本設置	都市整備課	対策済	H25	11
01白方小	H24	2	1412号線	白方2009番地先	信号の無い交差点、通学時間帯に通行する車両が多い。	立哨等による交通誘導と、車乗り入れに対する保護者への指導	学校	対策済	H25	3
01白方小	H24	3	1201号線	白方踏切付近	見通しの悪い踏切で、道路幅員が狭い。	待機スペースの設置	都市整備課	対策済	H27	3
01白方小	H24	1	0108号線 0103号線	豊岡1453	登校時、車と歩行者の信号が同じなため曲がる車と歩行者が何度かぶつかりそうになった。	危険箇所であることを児童に周知し、意識付けをする	学校	対策済	H28	3
01白方小	H27	2	1201号線	白方踏切付近	線路部分が盛り上がり、双方からの見通しが悪い線路部分で交差すると横にはみ出してしまい危険である。	危険箇所であることを児童に周知し、意識付けをする	学校	対策済	H28	3
01白方小	H28	1	1281号線 0207号線	大字豊岡1342	登下校時に車の交通量が多く、車の速度も速い。	スクールゾーン、学童注意などの標識の設置	都市整備課	対策済	H28	8
01白方小	H28	1	1281号線 0207号線	大字豊岡1342	登下校時に車の交通量が多く、車の速度も速い。	止まれの表示の引きなおし	警察	対策済	H29	8
01白方小	H28	2	1301号線	大字白方1468	道幅が狭く車が両方向を通ると、歩行者が危険であるまた、見通しも悪い。	2つの交差点の路面表示や外側線の引きなおし 「学童注意」等の標識または表示の設置、標識にかかっている木の剪定を土地所有者に依頼	都市整備課	対策済	H30	3
01白方小	H28	2	1301号線	大字白方1468	道幅が狭く車が両方向を通ると、歩行者が危険であるまた、見通しも悪い。	止まれの表示の引きなおし	警察	対策済	H29	3
01白方小	H29	1	0207号線	白方1226番地付近	朝の通学時間帯に通勤の車がスピードを出して通行している。	学校にて立哨指導を続ける	学校	対策済	H29	4
01白方小	H29	2	1277号線	白方549番地付近	道幅が狭く、雨の日には道がぬかるむ。	所有者に砕石敷き均し等を依頼	都市整備課	対策済	H29	7
01白方小	H30	1	0207号線	豊岡1350付近	急カーブで、下校時は対向車が非常に見えにくい。	横断歩道の塗り直し	警察	対策済	H31	2
01白方小	H30	2	0108号線	白方539付近	登校時の車の交通量が非常に多く、赤信号で強引に右折する車がある。	歩車分離式の信号だが、横断歩道を一度に渡り切ろうとせず、2回に分けて渡るよう指導	学校	対策済	H30	-
01白方小	H30	3	0207号線	豊岡1325付近	坂道を登ってくる車からは横断歩道が見えず、危険である。	横断歩道の塗り直し・場所移動の検討	警察	対策済	H31	3
01白方小	H30	4	1281号線	豊岡1634付近	街灯が少なく木々が多い。特に冬期は人气が少なく、児童の下校時が非常に危険である。	枝木の剪定を依頼	都市整備課	対策済	H30	10
01白方小	H30	4	1281号線	豊岡1634付近	街灯が少なく木々が多い。特に冬期は人气が少なく、児童の下校時が非常に危険である。	地域ボランティア等への情報提供 防犯教育指導員によるパトロールを実施	環境政策課	対策済	H30	11

通学路交通安全プログラム 対策一覧表【白方小学校】

学校名	点検年度	年度番号	点検路線	住所・箇所	路線状況	対策報告	対策主体	対策状況	対策年	対策月
01白方小	R1	1	0108号線	白方1233付近	登下校時に全校児童の半数以上が集中し、歩道からはみ出そうなケースが見られる。	マウントアップ、ガードレールの設置、鉄製のバー等の設置を検討 ⇒検討の結果、ガードパイプとポストコーンを設置	都市整備課	対策済	R2	2
01白方小	R1	2	0103号線	豊岡1568付近	登校時に法定速度を大幅に超えて走行する車が多い。	速度の標示・標識の塗りなおし	警察	対策済	R2	-
01白方小	R1	2	0103号線	豊岡1568付近	登校時に法定速度を大幅に超えて走行する車が多い。	・児童が横断する箇所の見直し ・立哨・見守り活動の強化 ⇒児童が横断するS字カーブにカーブミラーを設置。下校時の安全を確保できた。	学校	対策済	R3	10
01白方小	R2	1		白方1626付近	登校時に日立方面への通勤の車が多く、法定速度を超えて走行している。	・ダイヤモンド、横断歩道の塗りなおし	警察	対策済	R3	10
01白方小	R2	2		白方1662付近	登校時に日立方面への通勤の車が多く、道幅が狭いのにかかわらずスピードを出している。	・速度規制「40」の路面標示設置を検討	警察	対策済	R3	10
01白方小	R2	2		白方1662付近	登校時に日立方面への通勤の車が多く、道幅が狭いのにかかわらずスピードを出している。	・児童への注意喚起 ⇒通学班の集合場所を変更して大通りから中に入った安全な場所を確保した。	学校	対策済	R3	10
01白方小	R2	3		豊岡1447付近	登下校時に横断歩道のない村道を渡る児童あり。通勤時の抜け道になっていて交通量も多い。	・児童への注意喚起を継続 ⇒児童が横断するS字カーブにカーブミラーを設置。下校時の安全を確保できた。	学校	対策済	R3	10
01白方小	R2	4		豊岡1599付近	登下校時に横断歩道のない村道を渡る児童あり。通勤時の抜け道になっていて交通量も多い。ゆるやかなS字カーブにより見通しが悪い。	・速度規制「40」の路面標示設置を検討	警察	対策済	R3	10
01白方小	R2	4		豊岡1599付近	登下校時に横断歩道のない村道を渡る児童あり。通勤時の抜け道になっていて交通量も多い。ゆるやかなS字カーブにより見通しが悪い。	・児童への注意喚起 ⇒児童が横断するS字カーブにカーブミラーを設置。下校時の安全を確保できた。	学校	対策済	R3	10
01白方小	R3	1	0207号線	豊岡1447付近	歩道内に草が蔓延り歩きにくい。	業者による除草作業の実施	都市整備課	対策済	R3	8
01白方小	R3	1	0207号線	豊岡1447付近	歩道内に草が蔓延り歩きにくい。	地域ボランティア等への情報提供	教育委員会	対策済	R3	7
01白方小	R3	2	0207号線	豊岡1559付近	日立方面への抜け道になっており交通量が多く、カーブで見えにくい場所だが、横断歩道のない道路を渡る児童がいる。	路面標示の塗り直し	警察	対策済	R3	10
01白方小	R3	2	0207号線	豊岡1559付近	日立方面への抜け道になっており交通量が多く、カーブで見えにくい場所だが、横断歩道のない道路を渡る児童がいる。	通学路変更の検討⇒安全が確保しにくいため保留 継続して立哨指導を行う ⇒児童が横断するS字カーブにカーブミラーを設置。下校時の安全を確保できた。	学校	対策済	R3	10
01白方小	R3	3	0207号線 1416号線 1417号線	白方2009付近	学校周辺の道路標識が一部はがれている。	引き続き経過観察を行う ⇒自治会からの要望を受けてカーブミラーの設置は準備が進められた。	学校	対策中	R4	3
01白方小	R3	4	0108号線	白方小入口信号	横断歩道前に横断待ちの児童が溜まっている。	待避スペースは現状で間に合っているため対策なし	なし	対策なし	-	-
01白方小	R3	5	0108号線 0103号線	岡交差点	信号待ちの際に歩道に多く児童が滞留している。	多くの児童が通る歩道側に防護柵の設置を検討 ⇒検討の結果、ガードパイプとポストコーンを設置	都市整備課	対策済	R4	2