

通学路交通安全プログラム 対策一覧表【照沼小学校】

学校名	点検年度	年度番号	点検路線	住所・箇所	路線状況	対策報告	対策主体	対策状況	対策年	対策月
02照沼小	H24	1	3245号線	照沼2番地先	通学バスが国道245号線に進入する際、交通量が多く右折が困難。	照沼小改築により通学バスが終了	なし	対策済	H25	3
02照沼小	H24	2	3212号線	照沼1061号線地先	学校に向かって左にカーブする見通しの悪い上り坂。	通学路の見直し	学校	対策済	H25	3
02照沼小	H24	2	3212号線	照沼1061号線地先	学校に向かって左にカーブする見通しの悪い上り坂。	路面表示の明確化	都市整備課	対策済	H25	3
02照沼小	H24	3	0105号線	村松3182番地先	張り出した樹木により交差点の見通しが悪い。	樹木の伐採	都市整備課	対策済	H25	9
02照沼小	H27	1	3212号線	照沼1078付近交差点	張り出した樹木により交差点の見通しが悪く危険である。	樹木の伐採を所有者に依頼	都市整備課	対策済	H28	1
02照沼小	H27	2	3205号線, 3202号線, 3229号線	村松3380付近, 3171付近	白線・グリーンベルトが消えかかっている。	路面表示の明確化	都市整備課	対策済	H28	8
02照沼小	H28	1	3212号線	照沼1123付近村松3382-1付近	道路標示が薄くなっている。	止まれの表示の引きなおし国道245号線沿いの交差点に横断歩道の設置を検討県警本部に設置要望を申請	警察	対策済	H29	8
02照沼小	H28	1	3212号線	照沼1123付近村松3382-1付近	道路標示が薄くなっている。	スクールゾーンの引きなおし	都市整備課	対策済	H29	10
02照沼小	H28	2	3205号線 3216号線	照沼1127付近	クランク状の道路で見通しが悪い。	スクールゾーンの標識を見えやすいところに移設 ⇒家屋が解体され、見通しが確保された	都市整備課	対策済	R3	6
02照沼小	H29	1	3212号線 0203号線	照沼191番地付近照沼113番地1	登下校時にスピードを出す車が多い。 横断歩道が消えかかっている。 大型ダンプの通行が多いため、規制をしたい（登下校の時間帯）	横断歩道及び停止線の引きなおしを検討	警察	対策済	H29	12
02照沼小	H29	2	0204号線	村松110番地付近	登下校時にスピードを出す車が多い、平成28年度に登校時接触事故有。	学校での指導周知を続ける	学校	対策済	H29	4
02照沼小	H30	1	0204号線	村松110番地付近	白線が消えかかり、新川橋上にあつては白線そのものがない。また、歩道を識別するための茶色の塗装がほとんど消えており、ドライバーが認識できず危険な状態。	合同点検時には、白線は塗り直されていた。 学校での指導周知を続ける	学校	対策済	H30	-
02照沼小	H30	2	3205号線	照沼1127番地付近	見通しが悪いうえ交通量が多い。	指導・周知を続ける	学校	対策済	H30	-
02照沼小	H30	3	3243号線	照沼98番地付近	スプレーによる落書きがあり、風紀上望ましくない。	児童への注意喚起	学校	対策済	H30	-
02照沼小	H30	3	3243号線	照沼98番地付近	スプレーによる落書きがあり、風紀上望ましくない。	地域ボランティア等への情報提供 防犯教育指導員によるパトロールを実施	環境政策課	対策済	H30	11
02照沼小	H30	4	3216号線	照沼1063番地	廃墟の周辺が鬱蒼としている。敷地内立ち入りの規制もなく、連れ込みの危険性あり。	児童への注意喚起	学校	対策済	H30	-

通学路交通安全プログラム 対策一覧表【照沼小学校】

学校名	点検年度	年度番号	点検路線	住所・箇所	路線状況	対策報告	対策主体	対策状況	対策年	対策月
02照沼小	H30	4	3216号線	照沼1063番地	廃墟の周辺が鬱蒼としている。敷地内立ち入りの規制もなく、連れ込みの危険性あり。	地域ボランティア等への情報提供 防犯教育指導員によるパトロールを実施	環境政策課	対策済	H30	11
02照沼小	R1	1	3212号線	照沼918番地1	歩道横の樹木が大きく伸び、歩道を超え、車道にも覆いかかっている。見通しが悪く不審者が隠れていても気付かない。樹木の枝が送電線に掛かり断線等の危険が大きい。桜の古木は枯れ、太い枝が頭上に落下、大ケガの危険がある。	樹木の伐採を行う	都市整備課	対策済	R1	-
02照沼小	R1	2	3229号線		通学路のグリーンベルトが消えており、車道の「スクールゾーン」の表示も消えている。登校時間帯の交通量が多く、飛ばして走っており危険。	グリーンベルト、スクールゾーンの塗りなおし	都市整備課	対策予定	-	-
02照沼小	R2	1		照沼902, 910-3付近	登校時に法定速度を超えて走行する車が多い。 車対車の接触事故有。	・「通学路強調シート」（路面標示）の設置が決定済み（秋ごろ） ・横断歩道、ダイヤモンドの塗りなおし	警察	対策済	2	-
02照沼小	R2	1		照沼902, 910-3付近	登校時に法定速度を超えて走行する車が多い。 車対車の接触事故有。	・交差点角へのポストコーン設置の検討 ・グリーンベルト塗りなおし	都市整備課	対策済	R2	10
02照沼小	R2	2		照沼1127付近	見通しの悪い十字路。 登下校時にスピードを出す車が多い。児童が横断歩道に立っていても、停止しない車がある。	・「通学路強調シート」（路面標示）の設置が決定済み（秋ごろ） ・横断歩道の塗りなおし	警察	対策済	2	-
02照沼小	R2	3		照沼1072付近	廃墟の周辺がうっそうとしている。昨年、樹木の伐採をしてもらったが、今年度も歩道まで伸びてきている。	・樹木の剪定を依頼	都市整備課	対策済	R3	5
02照沼小	R3	1	3229号線	照沼896-1付近	スクールゾーンから反対側に渡るための横断歩道がない。	通学路変更の検討 ⇒検討の結果、道路を横断するのは高学年の児童数名なので注意して横断することとし、通学路はこれまで通りとする。	学校	対策済	R3	-
02照沼小	R3	2	0203号線	照沼865付近	国道への抜け道になっており、道幅が狭いがスピードを出す車が多い。	路面標示と標識の塗り直し	警察	対策予定	-	-
02照沼小	R3	3	3205号線	照沼1127付近	歩道が狭くグリーンベルトの反対側を歩いて登校している。	道路拡幅の協議（検討）を行う。 現状を鑑み、グリーンベルトの設置を検討する。 ⇒検討の結果、グリーンベルトを設置	都市整備課	対策済	R3	9