

通学路交通安全プログラム 対策一覧表【東海中学校】

学校名	点検年度	年度番号	点検路線	住所・箇所	路線状況	対策報告	対策主体	対策状況	対策年	対策月
07東海中	H25	1	県道常陸那珂港山方線、村道2498	舟石川駅東2-17-12付近	県道進入時に見通しが悪く、停止線を越えて停車する	カーブミラーの設置	都市整備課	対策済	H25	8
07東海中	H25	2	県道常陸那珂港山方線、村道0103	豊白1-3-20付近	信号時間が短く、交差点に生徒が大人数溜まる	歩車道分離式信号の歩行者時間の延長（＋2秒）	警察	対策済	H25	9
07東海中	H25	3	0103号線、0108号線	豊岡1443-1付近	冬場の信号が見にくい（朝日が反射して眩しい）	信号のLED化を検討	警察	対策済	H26	3
07東海中	H25	4	1202号線、1224号線	豊白1-5-32付近	村道が合流する部分が交通量も多く、見通しが悪い	通学時間帯の立哨活動	学校	対策済	H27	3
07東海中	H27	1	県道62号常陸那珂港山方線（原研通り）	村松339-4付近	横断歩道に穴があり自転車や歩行者の通行が危険	路面整備を行う	その他	対策済	H27	10
07東海中	H27	2	2117号線	舟石川825-90付近	停止線が消えている路面がでこぼこで、穴もある	路面表示や路面整備	都市整備課	対策済	H30	3
07東海中	H27	2	2117号線	舟石川825-90付近	停止線が消えている路面がでこぼこで、穴もある	路面表示や路面整備	警察	対策済	H28	9
07東海中	H27	3	県道62号常陸那珂港山方線（原研通り）	舟石川駅西2-14付近	横断歩道の表示が消えてきている歩道と車道の境界がでこぼこ	路面表示や路面整備	その他	対策済	H28	8
07東海中	H27	3	県道62号常陸那珂港山方線（原研通り）	舟石川駅西2-14付近	横断歩道の表示が消えてきている歩道と車道の境界がでこぼこ	路面表示や路面整備	警察	対策済	H28	9
07東海中	H28	1	1202号線1224号線	豊白1丁目	歩道に段差がある速度の速い車が多いが道幅が狭く、見通しも悪い	スクールゾーンなどの標識表示の設置をする	都市整備課	対策済	H30	3
07東海中	H28	1	1202号線1224号線	豊白1丁目	歩道に段差がある速度の速い車が多いが道幅が狭く、見通しも悪い	生徒に危険箇所であることを周知し、指導を行う	学校	対策済	H28	10
07東海中	H28	2	1203号線1401号線	東海1丁目9-7交差点	交差点の見通しが悪い	止まれの表示の引きなおし	警察	対策済	H29	8
07東海中	H28	3	1203号線 県道62号線	東海1丁目（東海駅入口交差点）	交差点の見通しが悪い	生徒に道路の左側を通行するよう指導する	学校	対策済	H28	10
07東海中	H29	1	1224号線1208号線	豊白1丁目5番	交差点に死角が多いまた、スクールゾーンなど道路標示やカーブミラー等の設置をお願いしたい	止まれ標示の引きなおし 夜間に止まれの標識のライトが点灯するか確認する	警察	対策済	H29	12
07東海中	H29	2	県道62号線	舟石川825	生徒たちが合同庁舎前交差点を渡る際に信号待ちをする場所がガソリンスタンドの出入り口と重なってしまうため危険である	学校にて立哨指導を続ける 県道の一部を生徒の待機場所として使用できないか所有者に確認する	学校	対策済	H29	4
07東海中	H29	3	0205号線 3072号線	村松862	道幅が狭く見づらいため、スクールゾーン表示等の設置及び、路側帯の設置をお願いしたい	学校にて立哨指導を続ける	学校	対策済	H29	4

通学路交通安全プログラム 対策一覧表【東海中学校】

学校名	点検年度	年度番号	点検路線	住所・箇所	路線状況	対策報告	対策主体	対策状況	対策年	対策月
07東海中	H29	3	0205号線 3072号線	村松862	道幅が狭く見づらいため、スクールゾーン表示等の設置及び、路側帯の設置もお願いしたい	規制ができないか確認を行い、速度制限表示を検討	警察	対策済	H29	12
07東海中	H30	1	県道62号線	舟石川825	生徒が登校、下校の際に、集団で停車している。	交差点のスクランブル化の検討 ⇒スクランブル化は実施せず、バトロール強化	警察	対策済	H30	-
07東海中	H30	2	0103号線	白方1689-11	工事中の建物があり、左右を確認しづらい。	停止標示及び停止線の塗り直し	警察	対策済	H31	1
07東海中	H30	3	0205号線	村松375付近	カーブミラーが小さく、車を確認しづらい。	指導・周知を続ける	学校	対策済	H30	-
07東海中	H30	4	0208号線	石神内宿1055付近	街灯がなく、自転車で移動するのは危ない。 歩道まで枝が垂れ下がっている。	歩道まで伸びている枝木の剪定を依頼	都市整備課	対策済	H31	3
07東海中	H30	4	0208号線	石神内宿1055付近	街灯がなく、自転車で移動するのは危ない。 歩道まで枝が垂れ下がっている。	地域ボランティア等への情報提供 防犯教育指導員によるパトロールを実施	環境政策課	対策済	H30	11
07東海中	R1	1	県道62号線	東海中の正門下の歩道	出入りする車と生徒、歩行者、自転車との接触の危険性がある。	教職員へ、一時停止の徹底	学校	対策済	R1	-
07東海中	R1	1	県道62号線	東海中第2G通用門の歩道	出入りする車と生徒、歩行者、自転車との接触の危険性がある。	教職員へ、一時停止の徹底	学校	対策済	R1	-
07東海中	R2	1		通用門下った交差点	はなみずき通りと平行になっている学校脇村道は、抜け道として利用する車があり、登下校時に急いで通過する車両を見ることがある。はなみずき通り側から直進で通用門側に横断しようとするときに、見通しがよいとはいえない状況もあり、危険である。	「交差点注意」の路面標示の検討 ⇒検討の結果、交差点注意と停止指導線の路面標示	都市整備課	対策済	R2	10
07東海中	R2	2		こいずみ歯科医院周辺道路	こいずみ歯科医院周辺に街灯が少なく、冬季の下校時には防犯上の心配がある。	・旧道ではなく、大通り（新設道路）の方を通るよう、生徒へ指導	学校	対策済	R2	-
07東海中	R3	1	2674号線 0205号線	旧道との交差点	新道が開通したことにより、交差点ができた。 交通量の変化により、危険な状況になると考えられる。	信号機設置の要望を行う ⇒R3.9ひたちなか警察署へ要望提出済	都市整備課	対策未定	-	-
07東海中	R3	1	2674号線 0205号線	旧道との交差点	新道が開通したことにより、交差点ができた。 交通量の変化により、危険な状況になると考えられる。	取締りやパトロールを実施する	警察	対策済	R3	-
07東海中	R3	2	県道358号線	内宿入口交差点から 内宿十字路交差点の間	信号機付きの横断歩道が1箇所のみで、他の横断歩道は交通量が多いため横断が困難である。そのため、信号機付きの横断歩道まで右側通行が見られる。	通学ルートの見直しを含めた生徒への安全指導の実施	学校	対策済	R3	-
07東海中	R3	3		合同庁舎前交差点	信号付近に通学車両があふれている。	引き続き立哨指導を行い交通整理を行う	学校	対策済	R3	-