

東防原発第2099号

令和7年2月14日

日本原子力発電株式会社

取締役社長 村 松 衛 様

東海村長 山 田 修

安全管理の徹底について（要請）

貴社東海第二発電所においては、ここ数年の間に変圧器等の設備において火災が頻発しており、村として、令和5年11月に組織風土にまで言及した厳重注意文書をもって当該発電所の安全確保を求めてきた。

この村の求めに対し、貴社においては、対策を検討し再発防止に取り組まれてきたが、2月4日に再び当該発電所において火災が発生した。

本件事象は、その発生を防止できなかったことはもとより、作業手順書の不備により発電設備である中央制御室の制御盤から発生したものであることは、住民の信頼を大きく損なうものであり、非常に深刻であるため、ここにあらためて厳重に注意し、安全管理の徹底を要請する。

については、本件火災の直接的な発生原因を調査し確実な再発防止策を講じるとともに、体制を含めた背後要因・根本原因を分析し、更なる安全管理を徹底するための措置について検討した上で、速やかに報告するよう求める。