

通学路交通安全プログラム 対策一覧表【石神小学校】

学校名	点検年度	年度番号	点検路線	住所・箇所	路線状況	対策報告	対策主体	対策状況	対策年	対策月
04石神小	H24	1	1145号線	石神内宿1609番地先	歩道が狭く、歩道と車道の間に縁石もガードレールも無い。	立哨見守り活動の実施	学校	対策済	H25	3
04石神小	H24	1	1145号線	石神内宿1609番地先	歩道が狭く、歩道と車道の間に縁石もガードレールも無い	路面表示の明確化	都市整備課	対策済	H25	3
04石神小	H24	2	0108号線	石神内宿1173番地先	交通量の多い幹線道路でガードレールがない	立哨見守り活動の実施	学校	対策済	H26	3
04石神小	H24	2	0108号線	石神内宿1173番地先	交通量の多い幹線道路でガードレールがない	ガードレールの設置	都市整備課	対策済	H26	3
04石神小	H24	3	0108号線	石神内宿1614番地先	交通量の多い幹線道路でガードレールがない	立哨見守り活動の実施	学校	対策済	H26	3
04石神小	H24	3	0108号線	石神内宿1614番地先	交通量の多い幹線道路でガードレールがない	ガードレールの設置	都市整備課	対策済	H26	3
04石神小	H27	1	0108号線（原電通り）	石神内宿1348-1付近	交通量が多い樹木や草で歩道が歩けず道路にはみ出して登校している	路面表示の明確化、樹木の枝打ち	都市整備課	対策済	H28	8
04石神小	H27	2	0110号線	石神外宿1055付近	標識が歩道（路側帯）にあり登下校の障害となっている	標識の移動はできないため注意喚起	学校	対策済	H28	3
04石神小	H28	1	1075号線	石神内宿1713	朝夕の交通量が多い道路幅も狭い	外側線の引きなおし	都市整備課	対策済	H29	3
04石神小	H28	2	0101号線 1053号線	東海3丁目6-1	登下校時に生徒が道路を横断する場所にもかかわらず、横断歩道がない	横断歩道の設置	警察	対策済	H29	7
04石神小	H28	2	0101号線 1053号線	東海3丁目6-1	登下校時に生徒が道路を横断する場所にもかかわらず、横断歩道がない	横断歩道を設置することになった場合、巻き込み防止対策（ボールの設置）が必要	都市整備課	対策済	H29	7
04石神小	H29	1	国道6号0108号線	国道6号線石神外宿135	石登校時は、右左折する車も多く、大変危険である横断歩道や路側帯の引き直し	横断歩道の引きなおしの検討	警察	対策済	H29	12
04石神小	H29	2	0208号線	石神外宿1194	T字路に必要性の低いカーブミラーが設置されており、登下校時の通行の障害となっている撤去をお願いしたい	カーブミラーの撤去	都市整備課	対策済	H29	7
04石神小	H30	1	0208号線	石神内宿1600付近	坂道を登ってくる車からは横断歩道を渡る児童の姿がとらえづらい。	横断歩道予告標示の塗りなおし	警察	対策済	R2	3
04石神小	H30	2	0108号線	原電通り 石神コミュニティセンター入口西	原電通りから かえで通りに入る車がスピードを落とさないで危険。	スクールゾーン標示の検討	都市整備課	対策予定	-	-
04石神小	H30	3	0110号線	石神外宿429付近	見通しのよい田んぼ道だが、人家や逃げる場所が全くない。	地域ボランティア等への情報提供 防犯教育指導員によるパトロールを実施	環境政策課	対策済	H30	11

通学路交通安全プログラム 対策一覧表【石神小学校】

学校名	点検年度	年度番号	点検路線	住所・箇所	路線状況	対策報告	対策主体	対策状況	対策年	対策月
04石神小	H30	4	0110号線	石神小入口交差点 (石神ふれあい橋)	らせん階段の一部が死角になっており、浮浪者が座り込んでいることがあった。	地域ボランティア等への情報提供 防犯教育指導員によるパトロールを実施	環境政策課	対策済	H30	11
04石神小	H30	4	0110号線	石神小入口交差点 (石神ふれあい橋)	らせん階段の一部が死角になっており、浮浪者が座り込んでいることがあった。	パトロールを強化	警察	対策済	H30	-
04石神小	R1	1	0208号線	石神コミセン前道路	歩道が狭く、歩道と車道の間に縁石もガードレールもない。	・車の減速を促すため、横断歩道前ダイヤモンドの塗りなおし	警察	対策済	R3	10
04石神小	R2	1		原電通り 石神城趾入り口	児童が横断するが、横断歩道がなく、車が停止しない。	・一時停止標識、横断歩道設置の検討	警察	対策済	R3	10
04石神小	R2	1		原電通り 石神城趾入り口	児童が横断するが、横断歩道がなく、車が停止しない。	巻き込み防止のため、外側線やポストコーンなどの設置を検討 ⇒停止線及び横断歩道の設置	都市整備課	対策済	R3	10
04石神小	R2	2		原電通り	歩道に雑草が生い茂り、児童が歩行しにくい	年2回、都市整備課にて除草を委託している。除草回数を追加するか、検討 ⇒検討の結果、一部年3回除草する	都市整備課	対策予定	-	-
04石神小	R2	3	村道1083号線		通勤車両の抜け道として使われており、カーブも急であるため、非常に危険である。 過去、カーブ部分で車対車の接触事故も起きている。	・一時停止標識の場所を変更	警察	対策済	R3	10
04石神小	R2	3	村道1083号線		通勤車両の抜け道として使われており、カーブも急であるため、非常に危険である。 過去、カーブ部分で車対車の接触事故も起きている。	アローマーク（矢印）標示、減速帯の設置 ⇒検討の結果、アローマークの設置	都市整備課	対策済	R2	10
04石神小	R3	1		石神小学校正門前	大雨が降ると道路が冠水する。	道路の排水溝の清掃を検討する ⇒検討の結果、側溝清掃を予定	都市整備課	対策予定	-	-
04石神小	R3	1		石神小学校正門前	大雨が降ると道路が冠水する。	学校敷地内の雨水槽の清掃を検討する	教育委員会	対策済	R4	3
04石神小	R3	2		石神小学校西側道路	校庭の樹木により見通しが悪く、枯れ枝が落ちて危険。	枝木の剪定を実施する	教育委員会	対策済	R3	10
04石神小	R3	3	0110号線		時速30km規制となっているが、通学時間帯に通勤車両が速度超過で通行している。	路面標示と標識の塗り直しを実施する	警察	対策予定	-	-