

通学路交通安全プログラム 対策一覧表【「対策困難」「対策予定」のみ】

学校名	点検年度	年度番号	点検路線	住所・箇所	路線状況	対策報告	対策主体	対策状況	対策年	対策月
1白方小	R6	2		白方十字路	横断歩道のゼブラゾーンがはがれて消えかかっている。	横断歩道のラインの引き直しを検討	警察	対策予定	-	-
02照沼小	R4	1	村道3243号線 国道245号線下	照沼55付近	学校から如意輪寺に通じるトンネルの側壁に落書きがあり治安の悪い状況になっている。	一度壁をきれいにし、その上に子どもたちに絵をかいてもらう ⇒落書きを消すことで自治会と協議、業者依頼済、R7.4以降対応予定	道路整備課	対策予定	-	-
3中丸小	R6	2		セブンイレブン村松店から東陽軒までの道路	歩道と道路を区別する白線が消えている。抜け道にもなっているため、スピードを出す車が非常に多い。	次年度白線を引くよう業者依頼予定	道路整備課	対策予定	-	-
04石神小	H30	2	0108号線	原電通り 石神コミュニティセンター入口西	原電通りから かえで通りに入る車がスピードを落とさないので危険。	スクールゾーン標示の検討 ⇒標示は困難	都市整備課	対策困難	-	-
06村松小	H30	3	2131号線	村松1516付近	細い十字路で、交差点の見通しが悪い。西側は下り坂になっており、車が勢い良く交差点手前まで飛ばしてくるので、危険。	次年度停止指導線を引くよう業者依頼予定	都市整備課	対策予定	-	-
08東海南中	H29	2	2355号線	須和間1253付近	農道の交差点の見通しが悪い冬場は暗くなるため、車から自転車の認識がされにくい	カーブミラーの移設、ミラー一面の増設を検討 ⇒移設・増設は困難	都市整備課	対策困難	-	-
08東海南中	R6	1		押延街道踏西側路地の交差点	踏切に向かう中学生が、一時不停止の傾向あり。駅への抜け道として通行する車両も、速度超過が見られ、接触事故の危険あり。	停止線、止まれ（道路標示）の塗りなおし予定。	警察	対策予定	-	-
08東海南中	R6	2		もみじ通り石井歯科交差点から、かえで通りに向かう途中のクランク	もみじ通りからかえで通への抜け道として通行する車両の速度超過が見られ危険。	道路に速度規制30の路面標示	警察	対策予定	-	-
08東海南中	R6	3		東海病院付近交差点	以前自動車と自転車の接触事故があった	看板設置を検討 ⇒現場確認したなかで、看板設置については効果が見込めず対策困難	道路整備課	対策困難	-	-