


## 平成27年度村政懇談会 地区自治会質問内容

舟石川・船場 地区自治会

質問事項 (題 目)	車・歩道への樹枝の垂れ下がり等に対する行政からの管理・指導の徹底依頼
質問要旨 (内 容)	<p>車・歩道への樹枝の垂れ下がりや空地の雑草の道路への被さりが散見され、通常の通行を妨害しており、特に緊急時消防車も通行出来ず大変な障害となっている。殆どの場合、地権者に管理意識がないか能力がないか、または地権者不詳であり、自治会等では対応出来ないのが実情である。村の条例等はどうなっているのか？このような時こそ行政がキチント対応して頂きたい。</p> <p>場合によっては強制執行も有りではないか？</p> <p>昨年、船場区より要望書を出したが、個人資産であり、かつ相続裁判中で相続人未決につき、村からの指導不可との回答であったが、納税者等を調べれば折衝先は自ずと分かるのではないか？こんな時こそ行政の出番と考えるが・・・。</p>
回答	<p>(都市整備課)</p> <p>今年は 2 回ほど広報でも周知しております。課題として村内に住していない方や相続などで行方が分からない方への通知については、苦慮している状況ではありますが、可能な限り対応してまいります。</p> <p>また、村の条例等での決まりはありませんが、道路構造令において建築限界の規定があり、守るべき空間が定められております。地権者に処理していただくことが原則ではありますが、緊急性のあるものについては、村で対応してまいります。</p>

<p>質問事項 (題 目)</p>	<p>国道 6 号線 東海地区における 4 車線化の実行 (東海地区だけ何故 2 車線なのか)</p>
<p>質問要旨 (内 容)</p>	<p>笠松時差式信号機より石神十字路交差点までの僅か 1.5 km の間が 2 車線である。何らかの事情があったものと思われるが、早期の 4 車線の実現を切に要望します。現在、毎日の様に出退勤時には二軒茶屋付近より笠松あたりまで大渋滞が発生しており、それが原因で生活道路が抜け道として使われており、運転者のマナーの悪さも手伝い小・中学生の通学時における交通事故の危険性が危惧されている。さらに、高齢者が交通事故に巻き込まれる危険性も含んでいる。</p> <p>また、東海村は原子力事業所も多く原子力災害や自然災害の際は避難道路としてその役割を果たせるのは必至、さらに、今は 6 号国道や東海スマート IC を利用した広域避難ということで重要度は増すばかりだと考える。</p> <p>実施主体は国だと思いが茨城県にも働きかけ、早期着工をお願いする。</p>
<p>回答</p>	<p>(都市整備課)</p> <p>国道 6 号の笠松・石神外宿の区間は 2 車線であることから、各所で慢性的な交通渋滞を招いており、日常生活への影響や地域経済活動の停滞を招いています。また、地域防災計画でも緊急活動を支える避難道路や緊急輸送道路として位置づけられており、村としても重要な課題と捉えております。このようなことから、日立市・常陸太田市・東海村の 2 市 1 村からなる「日立都市圏幹線道路整備促進期成会」で国道 6 号など主要幹線道路の整備促進を国土交通省や茨城県へ要望しているところであります。</p> <p>また、国道 6 号は南北軸の重要な路線であることから、先の期成会の 2 市 1 村に高萩市・北茨城市を含めた 4 市 1 村からなる「茨城県北国道 6 号整備促進期成会」を平成 26 年 10 月に発足しております。今後も広域的な観点から、関係市町村と連携しながら引き続き要望活動を行ってまいります。</p>

<p>質問事項 (題 目)</p>	<p>村内にある側溝の清掃基準、及び清掃の実施御願いの件(村内の側溝を定期的に点検し、優先順位をつけて清掃の実施をお願いします)</p>
<p>質問要旨 (内 容)</p>	<p>村内には膨大な側溝がありますが、側溝内の清掃が長期間実施されないと側溝内に土や枯草、その他のゴミ類が溜まり、下記のような弊害を起す。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大雨時に道路に雨水が溢れだす。</li> <li>2. 側溝内に水溜まりができ、蚊が大量に発生する。</li> <li>3. 網目の蓋から、雑草が地表に伸び出てくる。</li> </ol> <p>出た分しか取れないので、出た分をとってもまた、伸び出てくる。</p> <p>補足・確認事項及び写真 数年前、側溝を圧水で清掃していたのを見たことがある。 村内の側溝内の管理、清掃基準なるものはあるのか。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;">  <div data-bbox="1018 1245 1420 1585" style="width: 30%;"> <p>本写真は舟石川大山台で平成27年7月5日に撮影。 側溝内に土や枯葉類が堆積すると写真のように雑草が網目からはみ出して、とつてもとつても雑草が網目から顔を出してくる。特に網目の部分に土や枯草が堆積するので、これが水の流れを遮断し水溜まりができ、蚊が発生する原因となっている。</p> </div> </div>
<p>回答</p>	<p>(都市整備課)</p> <p>優先順位を決め、計画的に清掃していますが村内全域ですので、清掃の間隔が空いてしまっているのが現状です。</p> <p>そこで地域によっては地元の皆様の協力を得て清掃しているところもございます。写真の様な箇所は、このままの状態でもとも地域の方々にはお願いすることは出来ませんが、村で1度清掃した後、2回目以降はまた間隔が空いてしまいますので、村と手法等を検討し地域の方々のご協力いただけないかと考えておりますので、ご協議をお願いいたします。</p>