

東防原発第2086号

令和4年12月16日

日本原子力発電株式会社
東海・東海第二発電所
所長 山口 嘉温 様

東海村長 山 田 修

東海第二発電所における火災について（嚴重注意）

令和4年12月6日、貴事業所敷地内において、屋外仮設照明コンセントからの火災が発生した。

また、9月13日には、貴事業所輸送本部脇の屋外に設置された変圧器からも火災が発生させており、同様の環境下における電気設備からの火災を立て続けに発生させたことは、本村住民の安心・安全の確保の観点から誠に遺憾であり、ここに嚴重注意する。

いずれの火災も非管理区域で発生したものであるが、現在究明中の火災発生原因及び検討中の再発防止策については、本件火災が地域住民の信頼を損ね、社会的影響が大きいものであることを再認識した上で、安全性向上対策工事に関わる全ての業者を含めた管理体制に係る検討を行い、報告するよう求める。