

東防原発第1286号

令和4年8月25日

積水メディカル株式会社創薬支援センター
センター長 橋爪 研太 殿

東海村長 山 田 修

**第一実験棟床下配管破断・脱落に伴う放射性物質の
漏えいについて（厳重注意）**

令和4年8月4日、貴センター第一実験棟の建屋解体前の準備工事における調査において、床下に設置された配管の破断・脱落が確認され、当該破断・脱落箇所付近の土壌から有意な放射能が確認される事象が発生した。

貴センターは、汚染検査の結果から、確認された放射能の濃度が法令の基準を下回っていること等をもって本事象による環境への影響はないとしているが、不適切な施設管理に起因して管理区域外に放射性物質を漏えいさせた事象であることから、本村住民の安心・安全の確保の観点から誠に遺憾であり、ここに厳重に注意する。

本件は、放射性同位元素使用施設、かつ、運用を停止した施設で発生した事案であり、施設管理が軽視されていたおそれがあることから、村として、施設の再点検及び体制を含む配管破断・脱落が見落とされてきた原因究明を行い、再発防止のための取組を検討し、あわせてこれらの結果等について報告することを求める。